

Objednávka**5/5/2022**

IČO: 50159399

DIČ: 2120195638

ODBERATEĽ Úrad komisára pre deti
Odborárske námestie 3
811 07 Bratislava

Vyhotovil: Mgr. Jakub Rada

V Bratislave

DŇA 23.05.2022

DODÁVATEĽ **IMPA Bratislava, a.s.**
Panónska cesta 23
851 04 Bratislava
IČO: 35731851
DIČ: 2021410941
IČ DPH: SK2021410941

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jed. n. množ.	Cena za jednotku	Predpokladaná cena vrátane DPH
1.	Objednávame si u Vás servis vozidla Škoda Superb (BL03900) – výmena zadných plynovokvapalinových tlmičov vrátane všetkého potrebného materiálu, výmena zadných brzdových kotúčov, výmena zadných brzdových doštičiek (presný rozsah podľa materiálnej súpisiky č. 968308 v prílohe objednávky). Fakturácia podľa skutočne nabehnutých nákladov maximálne však do výšky 1100 € s DPH	1	ks	1100,00 €	1100,00 €
	Predpokladaná cena vrátane DPH				1100,00 €

Ponuka zo dňa

Číslo

Stanica určenia

Spôsob platby

Dodacia lehota

Spôsob dopravy

5/5/2022

UKPD

Faktúra na splatnosť po vykonaní servisu

Peňažný ústav odberateľa:

Štátna pokladnica

Číslo účtu SK25 8180 0000 0070 0055 3360

Úrad komisára pre deti
Odborárske nám. 3
811 07 Bratislava
IČO: 50159399
DIČ: 2120195638

Ing. Viera Tomanová, PhD.

Komisárka pre deti

Pečiatka a podpis objednávateľa



SKODA

ETKA - Materiál. soup.

Materiál. soup.: 968308

11:26

19.05.2022

URAD KOMISARA PRE DETI	
Císlo spisu:	
Deň:	19-05-2022
Císlo zápisu:	1516/2022
Prílohy:	Výberuje

Zpracovateľ:

Cís. zákazníka: 1067264

Polozka Název	Poznámka	Údaj o modelu	Množství	EUR	TG
3Q0 513 049 FN VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 plynokapalinový tlumič Skladová lokace : 1/CH16 Zásoba : 0	vzadu	PR:1JA	2	248,96	02
N 106 283 01 VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 sroub s sestihrannou hlavou Skladová lokace : 1/S9/07 Zásoba : +2	M12X1,5X90		2	10,00	01
N 101 064 02 VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 sestihranna matice s nakružkem, samojisticí Skladová lokace : 1/S7/15 Zásoba : +22	M12X1,5		2	3,20	01
WHT 007 127 VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 matice sestihranna, samojistna Skladová lokace : 1/S8/24 Zásoba : +2	M10		2	3,00	01
N 906 484 02 VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 sroub s sestihr.hlavou (kombi) Skladová lokace : 1/B27B1 Zásoba : +16	M10X35		4	12,00	01
5Q0 513 425 J VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 trubka ochranna Skladová lokace : 1/CH21 Zásoba : 0			2	12,46	08
5Q0 511 357 H VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 zarazka pryzova Skladová lokace : 1/C15S1 Zásoba : 0	127MM	PR:1JA.UC?	2	45,00	04



SKODA

ETKA - Materiál. soup.

Materiál. soup.: 968308

11:26

19.05.2022

Polozka Název	Poznámka	Údaj o modelu	Množství	EUR	TG
3Q0 615 601 A VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 brzdový kotouč D - 03.10.2016>> Skladová lokace : 1/B4A Zásoba : +14	300X12MM 5/112	PR:1KU,2EM	2	187,16	02
N 106 483 01 VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 šroub zapustný vnitřní torx Skladová lokace : 1/S5/07 Zásoba : +150	M6X16		2	1,62	01
3Q0 698 451 L VIN - identifikační číslo vozu: TMBAH9NP1H7547286 1 sada brzdových destiček pro kotoučovou brzdu Skladová lokace : 1/A28A Zásoba : +7			1	81,67	02

				605,07	
				+ DPH 121,01	
				726,08	EUR

				1 306 1302	